

ФОТООТЧЕТ

*По благоустройству
дворовой территории
д. 7 «В» по пр. Ленина*

Дворовая территория д. 7 «В» по пр. Ленина

Двор до ремонта





Начало работ

Произведен демонтаж бортового камня




Выполнено устройство траншеи под установку бортового камня





Начата подготовка к установке бортового камня со стороны дворового автопроезда



Начата подготовка к установке бортового камня со стороны подъездов



Выполнена установка бортового камня со стороны дворового автопроезда



Выполнена установка бортового камня со стороны подъездов




Выполнена фрезеровка дорожного полотна




Выполнено выравнивание дорожного полотна



Выполнено устройство дворового автопроезда



Устройство асфальтового покрытия дворового автопроезда



Устройство подходов к крыльцам



Расстановка МАФ у подъездов



Восстановление существующего газона



Заполнение швов и стыков асфальтового покрытия дворового автопроезда



Регулировка высотного уровня колодца

